

Diagnose - Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt ¹⁾
Tempomat/Leerlaufregelung in Notlauf	Spannungsversorgung Steuergerät TPM/LLR (N4/3)	23 1.0
	Stellglied TPM/LLR (M16/2)	23 3.0-10.0
Motordrehzahlbegrenzung auf 1200 1/min - 1900 1/min	Sicherheitskraftstoffabschaltung zum Steuergerät HFM (N3/4)	23 17.0

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung.