



P01.40-0234-57

A Motor 104.941/942/943/945/991/992/995/996
ab Februar 1995 Winkel 52 anstelle 45°
B Motor 104.944/994

C Motor 104.980
D Motor 104.990

Ölablaufrohr (5) in dargestellter Stellung _____ einbauen.

Hinweis

Das Ölablaufrohr (5) ist als Syphon ausgebildet. Dadurch wird verhindert, daß Motoröl zusammen mit Durchblasegasen angesaugt wird, falls die Öffnung des Ölablaufrohres (5) unterhalb des Ölspiegels zu liegen kommt.

Das Ölablaufrohr (5) ist in einer bestimmten Stellung in die Ölablaufbohrung im Zylinderkurbelgehäuse (1) eingeschlagen.