


07.3 Mechanisch/elektronische Benzin-Einspritzanlage  
(KE-Einspritzung)

Benennung	Art und Grund der Änderung	Einsatz	Arb.-Nr.
Schraubstutzen Kraftstoffzulauf	Material geändert.	01/90	07.3-1674
Drosselklappenschalter	Verbesserung.	08/89	07.3-1689
Steuergerät KE	Softwareänderung (keine Fehlermeldung mehr bei Fahrten in Höhengebieten).	07/89 einfließend	07.3-1698
Einspritzventile	Öffnungsdruck auf 4,3-4,6 bar erhöht.	-	07.3-6500
	Ventilsitze aus Viton.	-	07.3-6500
Rückzugfeder am Klappenstutzen	Anzahl der Windungen geändert.	10/89 12/89	-
	Drahtlänge 50 mm 59 mm		
Steuergerät KE	Abstimmung für Sekundärluftpumpe und Abgasrückführung geändert.	08/90	07.3-1698
Steuergerät KE	Programmänderung am Steuergerät: Strom-Sollwert am elektrohydraulischen Stellglied liegt jetzt ohne Zeitverzögerung an.	09/90	07.3-1698
Steuergerät KE/Schaltgerät EZL	Verbrennungsgeräusche.	04/91 außer 	07.3-1698 Progr. Reparatur