

18 Motorschmierung, Motorölkühlung

Benennung	Art und Grund der Änderung	Einsatzdaten	Arb.-Nr.
Entfall der Öldüse im Zylinderkopf rechts und links.	Entfall der Öldüse in Ölzufuhrbohrung im Zylinderkopf hinten (Neu, Öldüse ist mit der Ölzufuhrbohrung gegossen).	09.93	
Ölmeßstab	Geändert Ausführung zur besseren Bedienbarkeit.	10/93	
Öldruckgeber	Umgestellt auf kostengünstigeren einpoligen Öldruckgeber.	01/94	