

## 20    Kühlmittel

---

Beanstandung:

Kühlmittelaustritt an hinterer Motoraufhängeöse

---

Ursache/Abhilfe:

Durch die Hängelast des Motors an der Motor-  
aufhängeöse hinten kann ein verhärteter  
Dichtring undicht werden.

Vor Wiedereinbau des Motors, Dichtring  
erneuern.

---