

Programmierte Reparatur Automatisches Getriebe 722.3 II ab 09/88

Öl im Getriebe emulgiert (mit Wasser vermischt)

alle

Ursache/Abhilfe:

1. Entlüfter am Getriebe nicht montiert.
2. Ölkühler um unteren Wasserkasten des Motorkühlers undicht.