
Beanstandung:

Kontrolleuchte ABS leuchtet auf (Fehlercode 2+3).
Typ 140

Ursache

Steckverbindung X62 und X62/7 nicht eingerastet.

Abhilfe

Steckverbindungen prüfen und voll einrasten.

Hinweis

Ab Fahrzeug-Ident-End-Nr. 013 050 ist richtige
Montage sichergestellt.