

Diagnose - Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt ¹⁾
Automatische Leuchtweitenregulierung ohne Funktion	Typ 129 ohne ADS und Typ 140 Hinterachssensor Leuchtweitenregulierung (A51) Vorderachssensor Leuchtweitenregulierung (A52) Typ 129 mit ADS Niveausensor Vorderachse (B22/2) Niveausensor Hinterachse (B22/3) Leitungen Motor Leuchtweitenregulierung (E1m1) Motor Leuchtweitenregulierung (E2m1) Steuergerät Leuchtweitenregulierung (N71)	Prüfung mit HHT
Automatische Leuchtweitenregulierung lässt sich mit HHT nicht prüfen: - Keine Kommunikation zwischen HHT und Steuergerät Leuchtweitenregulierung (N71)	Leitungen Spannungsversorgung	23 1.0

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung beachten