

Diagnose - Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt
Nur ASD ohne Druckspeicher (Typ 129, 140 ab 06/92) Warnleuchte ASD (A1e24) blinkt bei Erstbetriebsnahme eines neuen Steuergerätes ASD (N30/2)	Abgleichvorgang der Rotoren an Vorder- zu Hinterachse noch nicht durchgeführt (Initialisieren)	Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit > 30 km/h kurzzeitig ungebremst fahren