

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt <sup>1)</sup>	
Komplette Sitzheizung ohne Funktion	Steuergerät Sitzheizung vorn (N25/5), Spannungsversorgung	23	1.0
Sitz- und Rückenlehnenheizkissen vorn links ohne Funktion	N25/5, Spannungsversorgung	23	1.0
	Schalter Sitzheizung vorn links (S51/1)	23	2.0
	Heizkissen Sitz vorn links (R13/1) und Heizkissen Rückenlehne vorn links (R13/2)	23	3.0
Sitz- und Rückenlehnenheizkissen vorn rechts ohne Funktion	N25/5, Spannungsversorgung	23	1.0
	Schalter Sitzheizung vorn rechts (S51/2)	23	7.0
	Heizkissen Sitz vorn rechts (R13/3) und Heizkissen Rückenlehne vorn rechts (R13/4)	23	4.0
Kontrolleuchten im Schalter Sitzheizung vorn links (S51/1) bzw. vorn rechts (S51/2) ohne Funktion Sitzheizung funktioniert	S51/1 Kontrolleuchten	23	5.0
	S51/2 Kontrolleuchten	23	8.0
Beleuchtung im Schalter Sitzheizung vorn links (S51/1) bzw. vorn rechts (S51/2) ohne Funktion	S51/1 Beleuchtung	23	6.0
	S51/2 Beleuchtung	23	9.0

<sup>1)</sup> Vorbedingungen zur Prüfung beachten