

Diagnose Fehlersuchplan

| Beanstandung | Mögliche Ursache | Prüfschritt ¹⁾ /Abhilfe |
|---|--|---|
| Kontrollleuchte Überrollbügel (ÜRB), (A1e29) im Kombi-Instrument geht nach Motorstart (Klemme 61) nicht aus bzw. während der Fahrt an | Fehler durch Auslesen des Fehlerspeichers (Impulsausgabe) lokalisieren | 12 Funktionsbeschreibung (RA 91-800) |
| | | |

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung beachten.