

Diagnose - Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Abhilfe/Prüfschritt ¹⁾
Kontrollleuchte Überrollbügel (ÜRB), (A1e29) im Kombi-Instrument geht nach Motorstart (Klemme 61) nicht aus bzw. während der Fahrt an	Fehler durch Auslesen des Fehlerspeichers lokalisieren	12 Klemme 61 lose
Überrollbügel lässt sich nach Crashauslösung nicht ablegen	Schalter Überrollbügelbetätigung (Komfort) nicht ca. 5 s nach oben betätigt (Kupplung Auslösemagnet nicht eingerastet) Auslösemagnet (Kupplung) defekt	12

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung.