


01 - 2240 Dichtheit am Motor hinten prüfen

Vorausgegangene Arbeit:

Schaltgetriebe: Schwungrad ausgebaut (03-4100) bzw. Zweimassenschwungrad ausgebaut ([03-4620](#))

Automatikgetriebe: Mitnehmerscheiben mit Zahnkranz ausgebaut (03-4100)



P01-5962-53

Motor hinten	reinigen.
Getrocknetes Umfeld mit Mercedes-Benz Kontrastspray weiß, Teil-Nr. 000 989 03 59	einsprühen.
Ölstand im Motor	prüfen, richtigstellen (18-0020).
Schaltgetriebe: Schwungrad	einbauen (03-4100).
Schaltgetriebe: Zweimassenschwungrad	einbauen (03-4620).
Automatikgetriebe: Mitnehmerscheibe mit Zahnkranz	einbauen (03-4100)
Anlasser (1) am Zylinderkurbelgehäuse mit Sechskantschrauben (2) M10 60	anschrauben.
Motor in Einbaulage hinten	abstützen sichern.
Automatikgetriebe: An Startsperrschalter (S16/1) Buchsen (Pfeile)	überbrücken.
Motor starten, Dichtheit	prüfen.