


Vorausgegangene Arbeit:

Zylinderkopfhaube ausgebaut (01-0500).



Kettenspanner (1) ausbauen (05-3100).

Auslaßnockenwelle mit Schlüssel (25)

119 589 00 01 00 (SW 27) bzw. 104 589 01 01 00

(SW 29) in Nockenwellendrehrichtung

_____ drehen, Steuerkette bei Gleitschiene (42) entspannen.

Wird die gebogene Gleitschiene (42) aus ihrer Lagerung genommen, bewegt sich der Druckbolzen im Kettenspanner um eine Raste in Druckrichtung. Damit die Steuerkette nicht überspannt wird muß der Kettenspanner ausgebaut werden.

Gleitschiene (42) von Lagerbolzen

_____ abziehen, aufstecken.

Auslaßnockenwelle mit Schlüssel (25) entgegen

Nockenwellendrehrichtung


_____ zurückdrehen.

Kettenspanner (1)

_____ einbauen (05-3100).

Gleitschiene mit drei Lagerstellen ersetzt
 Gleitschiene mit zwei Lagerstellen.
 Vereinheitlichung mit Motoren 104.942/992

- A 1. Ausführung
 B 2. Ausführung



Seriensatz: Juni 1991

Typ	Motor	Motor-End-Nr. mech. Getriebe	Motor-End-Nr. autom. Getriebe
124.031 124.051 124.091	104.980	006321	028147
129.061	104.981	001311	011953
140.032/033	104.990	000096	005054

Sonderwerkzeuge

