

05 Motorsteuerung, Ventile

Benennung	Art und Grund der Änderung	Einsatzdaten	Arb.-Nr.
Paßhülsen Nockenwellenlagerdeckel.	Entfall der Paßhülsen und Bohrungen im Nockenwellenlagerdeckel und Zylinderkopf.	01/93	05-2200
Nockenwellenversteller	Steuerkolben mit Innenbohrung 7mm (bisher 5mm) Flanschswelle mit Schrägbohrung 5,4mm (bisher 4mm) Einlaßnockenwelle mit Schrägbohrung 5,5mm (bisher 4mm)	03/93	05-2160 05-2170
Halter Verteilerläufer an Nockenwelle.	Befestigung mit Kombischraube Torx 40 (bisher Torx 30).	05/93	01-2120
Ventilfeder und Ventilfederteller	Ventilfeder in Kegelfeder geändert (bisher konische Ventilfeder). Ventilfederteller unten und oben angepaßt. Grund: Reibleistung reduziert.	10/93	05-2500
Ventilführungen	Ventilführungen aus Sintermetall.	Einfließend 1993	
Auslassnockenwelle.	Ohne Zapfen für Verteilerläufer.	04.95	
Tassenstößel	Gewichtsreduziert, dürfen nur bei kegelförmigen Ventilfedern verbaut werden.	04.95	
Auslassnockenwellenrad.	Mit Segmenten für Positionsgeber Nockenwelle.	04.95	