

c. Ohne Fehlerdiagnose durch Tastverhältnis

Bis 03/86 (Fertigungsdatum 643) keine Fehlererkennung im Steuergerät KE (N3) integriert.

Bei diesen Fahrzeugen ist ein Einstieg ins Prüfprogramm über die Tastverhältnismessung nicht möglich.

In diesem Falle das Prüfprogramm ohne %-Anzeige, Abschnitt "i", Prüfprogramm mit Buchsenkasten, durchführen.