

Hinweis

Die Materialqualität der Kühlmittel- und Heizungsschläuche wurde ab 10/1993 verbessert.

Kennzeichen DBL 6254.12 (war DBL 6254.11)

Im Rep.-Fall, bei Motortausch usw. verbesserte Schläuche einbauen.