
Kein Kraftschluß im Rückwärtsgang	alle
--	-------------

Ursache/Abhilfe:

1. Belaglamellen B3 und Lippendichtringe am Kolben B3 prüfen, ggf. erneuern.