
Starker Einschaltstoß nach Einlegen der Wählhebelstellung "D" und "R", bzw. Doppelschlag

alle

Ursache/Abhilfe:

Diese Beanstandung ist Ermessenssache. Ein leichter Einschaltstoß ist Serienstand.
Bei schnellem mehrmaligen Schalten von "R"-"D"-"R" ist ein harter Einschaltvorgang normal.

1. Leerlaufdrehzahl und Abgaswert nach Vorschrift prüfen.
2. Losspiel B2 prüfen.
3. Aufnehmer (53) und Regelschieber (58) im Schaltschiebergehäuse auf Freigängigkeit prüfen ([27-400](#)).