


**Keine Hochschaltung 1-2 bzw. 2-3 bei Vollgas bzw. Kick-down
(Motor regelt vorher ab).**

alle

Ursache/Abhilfe:

1. Madenschraube (Pfeil) ca. 1
Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen.



P27-2013-13