

# Programmierte Reparatur Automatisches Getriebe 722.3 II ab 09/88

---

---

**Starker Schaltstoß bei Rückschaltung 4-3**

**alle**

---

Ursache/Abhilfe:

1. Plattenventil (13) erneuern ([27-400](#)).

Teil-Nr. 124 270 02 89