

Programmierte Reparatur Automatisches Getriebe 722.3 II ab 09/88

Starke spontane Rückschaltung 4-3 bei $v < 80\text{km/h}$ (nur bei kaltem Getriebe)	alle
--	-------------

Ursache/Abhilfe:

1. Reibwertschwankungen am Bremsband B2, Bremsband erneuern.