
**Schleichender Ölverlust (ohne erkennbare äußerliche
Undichtigkeiten)**

alle

Ursache/Abhilfe:

Getriebeöl wird über die defekte Membrane in der Unterdruckdose , bzw.
Unterdruckelement "E/"S"-Programm des Steuerdruckzuges vom Motor angesaugt.

1. Unterdruckdose erneuern und Unterdruckleitungen reinigen.
2. Steuerdruckzug erneuern. und sämtliche Systeme wie z.B. Unterdrucksystem, Bi-
druckpumpe und Sitzverstellung (Typ 140) prüfen, ggf. Leitungen reinigen.