

Programmierte Reparatur Automatisches Getriebe 722.3 II ab 09/88

3. Gang zu laut

alle

Ursache/Abhilfe:

1. Hinteren Planetenradsatz nach Befund instandsetzen.