
**Lastwechselgeräusche bei Kolonnenfahrt zwischen Zug und
Schub bei 20 bis 50 km/h**

alle

Ursache/Abhilfe:

1. Gesamtspiel im Antriebsstrang.
Keine Abhilfe möglich!