

Programmierte Reparatur Automatisches Getriebe 722.3 II ab 09/88

Parksperre rastet nicht ein

alle

Ursache/Abhilfe:

1. Hinteres Motorlager prüfen, falls erforderlich, erneuern.