


Getriebe rutscht bei der 2-3 Schaltung durch bzw. Motor tourt kurz auf

Tauschgetriebe

Ursache/Abhilfe:

1. Temperatordrossel (117) fehlt.



P27-2082-13