

## 49 Auspuffanlage

---

### Beanstandung:

Ungleichmäßiges, starkes Knacken bzw. Knistern nach Abstellen des Motors nach schneller Fahrt.

---

### Ursache

Durch die Bauweise des Vorschalldämpfers in Zweischalen-Ausführung und hohe thermische Belastung, entstehen beim Abkühlen Spannungen, die zu diesem Geräusch führen. Eine weitere Ursache ist die hohe Wärmeabstrahlung vom Vorschalldämpfer zum Abschirmblech.

### Abhilfe

Eine Abhilfe ist nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht möglich. Die Beanstandung hat keinen Einfluß auf die Standzeit der Auspuffanlage.

---

### Beanstandung:

Aufheizung des Kofferraumbodens im Bereich der linken Radmulde.  
Typ 129

---

### Abhilfe

Abstand vom Nachschalldämpfer zum Wärmeabschirmblech (Sollwert ca. 25 mm) und vom Wärmeabschirmblech zum Wagenunterboden (Sollwert ca. 10 mm) prüfen, ggf. korrigieren.

Geänderte Dämmatte im Kofferraum links (Teil-Nr. 129 680 09 25). Serieneinsatz: 02.03.90.  
Belag Kofferraumboden (Teil-Nr. wie bisher) mit Dämmauflage an der Unterseite.  
Serieneinsatz 01.02.90.

---

### Beanstandung:

Lenkrad-Vibration.  
Typ 129

---

#### Abhilfe

##### Geänderten Gummiring am

Mittelschalldämpfer links einbauen (Bild 1). Bei Fahrzeugen ohne KAT zusätzliche Halterung mit Gummiring nach Vorschalldämpfer links montieren (Bild 2). Den oberen Halter mit der vorderen, linken Schraube des Tunnelschließbleches befestigen. Den unteren Halter am linken Auspuffrohr anschweißen.




Bild 1




Bild 2

#### Teile

Anzahl	Benennung	Teil-Nr.
1	Gummiring an Mittelschalldämpfer (KAT/ohne KAT)	129 492 00 44
1	Gummiring an Vorschalldämpfer (ohne KAT)	129 492 00 82
1	Halter am Tunnelschließblech	129 492 08 41
1	Halter am Auspuffrohr (anschweißen)	129 492 32 41

#### Beanstandung:

Vorderes Auspuffrohr liegt am Querträger der Vorderachse an.  
Typ 126.02 RÜF

#### Ursache

Durch hohe thermische Belastung bei extrem scharfer Fahrweise, wandert die Auspuffanlage nach vorne.

#### Abhilfe

Wenn vordere Auspuffrohre stark verformt sind, vordere Auspuffanlage erneuern. Ab Mitte Mai 1987 stehen geänderte vordere Auspuffanlagen zur Verfügung (Teil-Nr. 126 490 95 19).