



83-1138 Widerstand für Brennluftgebläse prüfen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte
und Richtzeiten:
83-091035



Vordere Verkleidung im Radeinbau,
vorne links _____ ausbauen.
Kappe vom Heizgerät _____ abnehmen.
Steckverbindung auf dem Heizgerät _____ trennen.
Kupplung der schwarzen Prüfleitung am Stecker
auf dem Heizgerät _____ anschließen.
Multimeter am Buchsenkasten 5 $\leftarrow \Omega \rightarrow$ 6 _____ anschließen.
Prüfwert _____ $3,9 \Omega \pm 3\%$
Bei abweichendem Prüfwert _____ Widerstand erneuern (83-6055).

Sonderwerkzeuge



Handelsübliches Werkzeug

Digitalmultimeter

z. B. Firma Sun, DMM-5