


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und  
Richtzeiten:  
83-090301



Kühlmittel langsam bis zur Markierung  
Motor unter stoßweisem Gasgeben  
Kühlmittel langsam bis zur Markierung  
Bei 60 °C Kühlmitteltemperatur,  
Verschlußdeckel

\_\_\_\_\_ einfüllen.  
\_\_\_\_\_ warmlaufen lassen.  
\_\_\_\_\_ nachfüllen.  
\_\_\_\_\_ montieren.

Standheizung bei Kühlmittel  
temperatur > 60 °C

\_\_\_\_\_ einschalten.

Motor und Standheizung

\_\_\_\_\_ ausschalten, wenn der Thermostat geöffnet  
hat.

Kühlmittelstand

\_\_\_\_\_ prüfen, ggf. korrigieren.