

Diagnose - Funktionskontrolle

Handelsübliche Werkzeuge, Prüfgeräte, MB-Prüfgeräte (siehe Betriebsmittel-Handbuch)

Bezeichnung	z. B. Firma, Bestell-Nr.
Scheinwerfer-Einstell-Prüfgerät	Bosch

Prüfschritt/Prüfumfang	Betätigung/Voraussetzung	Sollwert	Mögliche Ursache/Abhilfe ¹⁾
1.0 Funktionskontrolle	Abblendlicht: EIN Lage der Hell-Dunkel-Grenze mit Hilfe des Scheinwerfer-Einstell-Prüfgerätes ermitteln. Fahrzeug vorn rechts bzw. hinten rechts belasten oder entlasten.	Hell-Dunkel-Grenze muß sich zeitverzögert auf die zuvor ermittelte Lage einregeln.	Prüfung mit HHT 23 Prüfprogramm-Elektrik

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung beachten