

Diagnose - Fehlersuchplan

Kompressorabschaltung

Beanstandung	Mögliche Ursache	Prüfschritt/Abhilfe ¹⁾
Kältekompressor schaltet nicht zu	Drehzahlgeberspannung zu gering oder TD /TN Signal fehlt	26 1.0-5.0

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung beachten.