


Vorbedingungen zur Prüfung

Druckmeßvorrichtung am Prüfanschluß anschließen (31/1).
Nach Beendigung der Prüfung Kraftstoffdruck über Meßbecher abbauen
und Restkraftstoff auslaufen lassen (31/1).

Sonderwerkzeuge



Handelsübliche Werkzeuge, Prüfgeräte, MB-Prüfgeräte (siehe Betriebsmittel-Handbuch)

Bezeichnung	z. B. Firma, Bestell-Nr.
Prüf- und Einstellgerät Diagnosetestgerät	Baer DACE Bosch, MOT 250/400 Hermann Datascope 960/980