

## Diagnose      Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Prüfschritt/ Abhilfe <sup>1)</sup>
Motor hat ungenügende Leistung bzw. läuft nicht	Spannungsversorgung Schaltgerät EZL links bzw. rechts (N1 / 4 bzw. N1/5)	23      1.0 und 2.0
	Positionsgeber Kurbelwelle links bzw. rechts (L5 / 4 bzw. L5 / 5)	23      4.0
	Schaltgerät EZL links bzw. rechts (N1 / 4 bzw. N1/5)	

<sup>1)</sup> Vorbedingungen zur Prüfung beachten.