



Bei allen Prüfschritten mit Zündung: **EIN** muß LED  aufleuchten, d. h. Batteriespannung in Ordnung.
Bei allen Prüfschritten müssen die übrigen Stromverbraucher ausgeschaltet sein.
Für Prüfschritt 23.0-25.0 Fahrzeug hinten anheben.

Verweis elektrische Schaltpläne
Siehe "Elektrische Schaltpläne Typ 129 Band 1"

Sonderwerkzeuge



Handelsübliche Werkzeuge bzw. Prüfgeräte

Bezeichnung	z. B. Firma, Bestell-Nr.
Multimeter	Sun, DMM-5

Hinweis

Arretierung am Stecker ABS-Adapter 126 589 09 21 00 abschrauben (Pfeil, 23Bild 13).



Das Fahrzeug darf mit angeschlossenem ABS-Adapter (07) nicht gefahren werden.

Anschlußschema

Bei ausgeschalteter Zündung Kupplung vom Steuergerät ABS (N30) abziehen und mit dem Adapter verbinden. Multimeter (06) an ABS-Adapter (07) anschließen.




Bild 1

- 01 Kupplung Steuergerät ABS (N30)
- 06 Multimeter
- 07 ABS-Adapter