


Vorausgegangene Arbeiten:

Kraftstoffmengenteiler erneuern (07.3-1674).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:
07-1660.




Stellung (Pfeil) der Verschlusschraube

Verschlusschraube

Dichtring (Pfeil) der Verschlusschraube

Verschlusschraube

P07-2160-13



P07-2161-13

mit Tiefenmaß messen und notieren. Zur Sicherheit Stellung mit Reißnadel markieren.
mit Klauenschlüssel 102 589 00 07 00
herausschrauben.

erneuern, auf richtigen Sitz des Dichtringes
achten.

bis auf den vor dem Ausbau gemessenen Wert
bzw. Markierung einschrauben.



Bei Nichtbeachtung nimmt der Steuerkolben
eine falsche Grundstellung ein.

Leerlauf

einstellen (07.3-2053).

Sonderwerkzeug

