

c. Ohne Fehlerdiagnose durch Tastverhältnis, bis Modelljahr 1987

Bis 03/86 (Fertigungsdatum 643) keine Fehlererkennung im Steuergerät KE (N3) integriert.

Bei diesen Fahrzeugen ist ein Einstieg ins Prüfprogramm über die Tastverhältnismessung nicht möglich.

In diesem Falle ist das Prüfprogramm, Abschnitt "h", Prüfprogramm mit Buchsenkasten bis Modelljahr 1989 durchzuführen.