


Vorausgegangene Arbeiten:

Motorraumverkleidung unten ausgebaut (WHB 6190)

Luftfilter rechts ausgebaut (09-0015).

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten _____

Typ 129



Luftfilter der Luftpumpe (1) an Motor-
und Kombiträger _____

abschrauben, zur Seite schwenken,
anschrauben.

Ölmeßstab-Führungsrohr (3) an Ölwanne und
Zylinderkopfhaube _____

ab-, anschrauben.

O-Ring (2) _____

erneuern.

Motor _____

laufenlassen. Dichtheit prüfen.