

---

<b>Getriebe rutscht in den Vorwärts-Fahrstellungen, Rückwärtsgang jedoch in Ordnung</b>	<b>alle</b>
---	-------------

---

Ursache/Abhilfe:

1. Teflonring Kolben-B2 schadhaft, bei Bedarf erneuern (vor allem bei neuen Fahrzeugen).
2. Losspiel Bremsband B2 prüfen, ggf. richtigstellen.
3. Schaltschieber B2 (33) auf Freigängigkeit prüfen ([27-400](#)).