
Kein Kraftschluß im Stand in den Wählhebelstellungen "D" und "3", jedoch Kraftschluß in Wählhebelstellung "2".	alle
---	-------------

Ursache/Abhilfe:

1. Schaltfreilauf im Getriebe defekt.