

---

<b>Kein Kraftschluß in Wählhebelstellung "D", bzw. Getriebe rutscht durch beim Anfahren (vor allem bei neuen Fahrzeugen).</b>	<b>alle</b>
---	-------------

---

Ursache/Abhilfe:

1. Plattenventil im B2-Kolben ist durch die Kegelfeder verklemmt.  
B2-Kolben zerlegen und Kegelfeder am Plattenventil richtig einsetzen.