

---

<b>Leicht mahlendes Geräusch in Wählhebelstellung "P" und "N"</b>
---

---

<b>alle</b>
-------------

Ursache/Abhilfe:

1. Bei diesem Geräusch handelt es sich um ein normales Abrollgeräusch vom vorderen Planetenradsatz, das nicht beseitigt werden kann. Im Zweifelsfall, wenn das Geräusch zu laut erscheint, zur Beruteilung ein gleiches Fahrzeug heranziehen.