


30 Regulierung

Benennung	Art und Grund der Änderung	Einsatz	Arb.-Nr.
Regulierung ASR	Umlenkhebel am Lagerbock mit Motor 103 vereinheitlicht.	10/89	-
	Verbindungsstange mit Motor 103 vereinheitlicht.	04/90	-
ASR II	Neuanlauf von Sollwertgeber, Stellglied und Steuergerät für EFP Motor 104.980.	06/90 außer 	-
Steuergerät EFP	Neufestlegung der Progressionskennlinien.	10/89	-
Regulierung	Anzahl der Windungen für Rückzugfeder am Klappenstutzen geändert. Drahtlänge: 50 mm 59 mm	10/89 12/89	-
Tempomat	Geänderte Gummidichtung zwischen Kodierstecker und Tempomat Steuergerät (Einbaumerkmal: Farbe grau, bisher schwarz).	11/89	-
Regulierung Umlenkhebel	Kugelzapfen am Umlenkhebel verlängert.	01/91	-