

47 Kraftstoffanlage

Benennung	Art und Grund der Änderung	Einsatz	Arb.-Nr.
Führungstrichter im Tankeinfüllstutzen. Fahrzeuge mit KAT außer (J)	Führungstrichter mit zusätzlichen Einkerbungen. Grund: Montageerleichterung.	06/89	47-7571
Kraftstoffschlauch vom Kraftstoffbehälter zur Kraftstoffpumpe	Umstellung auf Formschlauch.	10/89	47-4100 Abschnitt "A"