


80-350 Element Handschuhkasten/Brillenfach aus-, einbauen

Vorausgegangene Arbeit:

Innenzentralverriegelung auf Dichtheit prüfen (80-320)

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten



P80-0082-57

- | | |
|------------------------------------|--|
| Brillenfach (b) komplett | ausbauen (Pfeile). |
| Handschuhkasteneinsatz (a) | herausnehmen. |
| Pneumatik-Leitung (6) | abziehen. |
| Verbindungsstück (7) | auf Beschädigung prüfen. |
| Federklammer (20) | abziehen. |
| Element (14) | herausnehmen. |
| Pneumatische Funktion des Elements | prüfen (80-116). |
| Element in umgekehrter Reihenfolge | einbauen, dazu Mitnehmer (c) des Elements in der Öse des Schließzylinders einhängen. |