


P33-5119-13A



P33-5252-13

Traggelenk

Hinweis


Wenn Spiel im Traggelenk festgestellt wird, muß gegen gesonderten Auftrag das Traggelenk (33-0440) bzw. bei eingeschweißtem Traggelenk der Querlenker (33-0510) erneuert werden.

auf Spiel prüfen.

Sonderwerkzeug (090) 129 589 06 21 00 am Traggelenk (Pfeil) ansetzen.

Durch Anheben/Absenken - Be- und Entlasten des Rades - am Querlenker (4) kann zwischen stehendem und angehobenem Rad das evtl. vorhandene Spiel (a) durch einen zweiten Mann geprüft werden.

Sonderwerkzeug



Klemme