

Diagnose Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Prüfschritt/Abhilfe ¹⁾
Komplette Spiegel- und Lenksäulenverstellung ohne Funktion	Steuergerät (N32/9) Spannungsversorgung	23 1.0
Außenspiegel links, Verstellung ohne Funktion	Steuergerät (N32/9)	23 1.0
	Schalter Außenspiegel (S50)	23 2.0
	Außenspiegelmotor links (M21/1)	23 3.0
Außenspiegel rechts, Verstellung ohne Funktion	Steuergerät (N32/9)	23 1.0
	Schalter Außenspiegel (S50)	23 2.0
	Außenspiegelmotor rechts (M21/2)	23 4.0
Innenspiegel, Verstellung ohne Funktion	Steuergerät (N32/9)	23 1.0
	Schalter Außenspiegel (S50)	23 2.0
	Innenspiegel elektrisch verstellbar	23 5.0
Außenspiegel-Heizung links ohne Funktion	Außenspiegel links Spannungsversorgung	23 17.0
Außenspiegel-Heizung rechts ohne Funktion	Außenspiegel rechts Spannungsversorgung	23 18.0

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung beachten.

Diagnose Fehlersuchplan

Beanstandung	Mögliche Ursache	Prüfschritt/Abhilfe ¹⁾
Lenksäulenverstellung ohne Funktion	Steuergerät (N32/9)	23 1.0
	Schalter Lenksäulenverstellung (S59)	23 6.0
	Motorengruppe Lenksäulenverstellung (M20)	23 7.0, 8.0
Spiegel- und Lenksäulenverstellung, Memory ohne Funktion	Steuerleitung/Steuergerät (N32/1)	23 9.0
	Potentiometer Außenspiegel links	23 10.0
	Potentiometer Außenspiegel rechts	23 11.0
	Potentiometer Innenspiegel	23 12.0
	Potentiometer Lenksäule	23 13.0
Innenspiegel, elektronische Abblendung ohne Funktion	Innenspiegel mit elektronischer Abblendung (H/7)	
	Spannungsversorgung	23 14.0
	Signal Rückfahrlichtschalter (S16/2)	23 15.0
	Signal Deckenleuchte mit Verzögerung (E15)	23 16.0

¹⁾ Vorbedingungen zur Prüfung beachten.